

Von  
DC-AE/PJ-SAF

Bearbeiter  
Dietmar Trappiel

Telefon-Durchwahl  
+49 9352 18-5734

Lohr am Main  
06.08.2019

## Memo

Empfänger  
z. K.

# Wichtige Produktinformationen für Embedded-Steuerungen von Bosch Rexroth

Für das Betriebssystem VxWorks, welches in den Embedded-Steuerungen von Bosch Rexroth eingesetzt wird, wurden am 29.07.2019 Informationen über mehrere kritische Schwachstellen im Netzwerk-Protokollstapel veröffentlicht. [1],[2] Folgende Geräte sind von der Schwachstelle betroffen:

- Embedded-Steuerungen CML75 mit einem MLC/XLC-Firmware-Versionsstand vor 14V22 Patch 4,
- Embedded-Steuerungen XM21, XM22, XM42 mit einem MLC-Firmware-Versionsstand vor 14V22 Patch 4,
- Industrie-PC VPB40.4 mit einem Firmware-Versionsstand vor 14V22 Patch 4,
- Embedded-Steuerungen CML75, CML85 mit einem MTX-Firmware-Versionsstand (alle Versionen)

Embedded-Steuerungen der Reihen CML10, CML20, CML25, CML40, CMP60, CMP70, CML45 sowie CML65 und HCT/HCQ (MTX micro) sind nicht betroffen.

Ab MLC-Firmware-Version 14V22 Patch 4 sind die Schwachstellen geschlossen. Es wird daher empfohlen, zeitnah – sofern möglich – auf diese Versionen zu aktualisieren.

Eine Fehlerbehebung für MTX-Firmware-Versionen auf Basis Version 14V22 befindet sich in Arbeit und wird voraussichtlich in Q4/2019 zur Verfügung stehen. Auf Anfrage kann eine Vorabversion auf Basis der Firmware-Version 14V22 bereitgestellt werden.

In Anwendungsfällen, in welchen eine Aktualisierung der Geräte nicht möglich ist, wird eine Ausgleichsmaßnahme empfohlen welche das Ausnutzen der

Von  
DC-AE/PJ-SAF

Bearbeiter  
Dietmar Trappiel

Telefon-Durchwahl  
+49 9352 18-5734

Lohr am Main  
06.08.2019

Memo

Schwachstelle verhindert oder zumindest erschwert. Solche Ausgleichsmaßnahmen sind stets individuell im Kontext der Einsatzumgebung zu definieren.

Einige mögliche Maßnahmen werden in der DC-Sicherheitsrichtlinie beschrieben, beispielsweise die Segmentierung von Netzwerken (siehe hierzu auch [3]). Allgemein wird dringend empfohlen, die in der DC-Sicherheitsrichtlinie beschriebenen Maßnahmen umzusetzen.

Weitere detaillierte technische Informationen über die Schwachstelle finden Sie unter [1],[2].

Quellen:

[1] <https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-211-01>

[2] PSIRT Information: <https://psirt.bosch.com/Advisory/BOSCH-SA-761722.html>

Weiterführende Informationen:

[3] [https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object\\_nr=R911342561](https://www.boschrexroth.com/various/utilities/mediadirectory/download/index.jsp?object_nr=R911342561)