

Von  
DC-AE/ESW2PJ-  
APS

Bearbeiter  
Dietmar Trappiel

Telefon-Durchwahl  
+49 9352 18-  
11945734

Lohr am Main  
31.10.2018

## Memo

Empfänger  
z. K.

# Wichtige Produktinformationen für Bosch Rexroth IndraWorks Operation (WinStudio)

Die Bosch Rexroth Engineering- und Betriebssoftware IndraWorks stellt WinStudio für die Entwicklung von Visualisierungsanwendungen zur Verfügung. WinStudio beinhaltet die Technologie von InduSoft Web Studio. Am 30.10.2018 hat AVEVA Software, LLC. ("AVEVA"), der Hersteller von InduSoft Web Studio, ein Sicherheitsbulletin [2] mit Informationen über eine kritische Sicherheitslücke in Web Studio veröffentlicht. Diese Schwachstelle betrifft auch:

- Alle Projekte, die mit WinStudio-Versionen vor 7.4 SP1 erstellt wurden.
- Alle Projekte, die mit IndraWorks-Versionen vor 15V02 erstellt wurden.

Es wird empfohlen, bestehende WinStudio-Projekte zu überprüfen und die folgenden sicherheitsrelevanten Einstellungen anzuwenden, falls sie noch nicht angewendet wurden:

1. Legen Sie ein sicheres Masterprojekt-Passwort fest.
2. Legen Sie ein sicheres Passwort für das eingebaute Konto fest. Standardmäßig trägt das eingebaute Konto den Namen Gast.
3. Legen Sie sichere Passwörter für alle anderen nicht eingebauten Konten fest.

In zukünftigen Versionen von WinStudio 7.4 SP1 / IndraWorks 15V02 wird der Projektassistent diese Einstellungen standardmäßig für alle neuen Projekte enthalten.

Darüber hinaus wird dringend empfohlen, die in der DC-Sicherheitsrichtlinie beschriebenen Maßnahmen umzusetzen, z.B. die Segmentierung von Netzwerken [1].

Von  
DC-AE/ESW2PJ-  
APS

Bearbeiter  
Dietmar Trappiel

Telefon-Durchwahl  
+49 9352 18-  
11945734

Lohr am Main  
31.10.2018

Memo

Weitere detaillierte technische Informationen über die Schwachstelle finden Sie unter [2], [3].

Quellen:

[1]

[https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-intranet.dll/R911342561\\_05.pdf?db=brmv2&lvid=1207091&mvid=13666&clid=1&sid=EB65E98BA5F4D612EC49A33F130E80FF.borex-tc&sch=M&id=13666,1,1207091](https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-intranet.dll/R911342561_05.pdf?db=brmv2&lvid=1207091&mvid=13666&clid=1&sid=EB65E98BA5F4D612EC49A33F130E80FF.borex-tc&sch=M&id=13666,1,1207091)

[2] Source Indusoft /AVEVA:

[https://sw.aveva.com/hubfs/assets-2018/pdf/security-bulletin/SecurityBulletin\\_LFSec130.pdf](https://sw.aveva.com/hubfs/assets-2018/pdf/security-bulletin/SecurityBulletin_LFSec130.pdf)

[3] PSIRT Information:

<https://psirt.bosch.com/>