

2020-07-28

Wichtige Produktinformationen für Sicherheitsrouter FL MGuard und TC MGuard

Bei den von Bosch Rexroth vertriebenen Sicherheitsgeräten FL MGuard und TC MGuard handelt es sich um als Handelsware eingeführte Geräte der Firma Phoenix Contact. Vom Hersteller wurde ein Security Advisory veröffentlicht, welches auf eine kritische Sicherheitslücke in den Point-to-Point Services hinweist.

Betroffene Geräte:

R911173814	FL MGuard RS4000 TX/TX VPN
R911173818	FL MGuard SMART2 VPN - 2700639
R911173816	TC MGuard RS4000 3G VPN - 2903440
R911173817	FL MGuard DELTA TX/TX - 2700967
R913058931	FL MGuard RS2000 TX/TX-VPN
R911173815	TC MGuard RS2000 3G VPN - 2903441

Weitere Details finden Sie auf der PSIRT Homepage des Herstellers [1]

Es wird dringend empfohlen, den Firmwarestand der betroffenen Geräte zu aktualisieren.

Quellen:

[1]: [Security Advisory for FL MGuard, TC MGuard, TC Router and TC Cloud Client devices](#)